

## УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

<b>Дата происшествия:</b>	31.08.2017	<b>3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая</b> <b>3.1.</b> Издать приказ по данному несчастному случаю с планом мероприятий, обеспечивающим безопасность работ. Обстоятельства и причины несчастного случая проработать с персоналом Филиала «Уктус» ЗАО «Барамист-Урал». <b>3.2.</b> Директору Филиала «Уктус» ЗАО «Барамист-Урал, главному инженеру (лицо ответственное за электрохозяйство) пройти внеочередную проверку требований охраны труда в обучающей организации органа исполнительной власти РФ в области охраны труда. <b>3.3.</b> Провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем месте оператора получения стекловолокна каолинового состава;  <b>4. Извлечённые уроки</b> На предприятиях должна неукоснительно соблюдаться трудовая дисциплина, осуществляться надлежащий контроль со стороны руководителей всех уровней за соблюдением подчинённым персоналом производственной дисциплины и за соблюдением требований правил охраны труда при организации и производстве работ в действующих электроустановках.
<b>Наименование организации:</b>	филиал «Уктус» ЗАО «Барамист-Урал»	
<b>Место несчастного случая:</b>	Помещение распределительной трансформаторной подстанции РП-536	
<b>Вид происшествия:</b>	Поражение электрическим током	
<b>1. Краткое описание несчастного случая</b> 31.08.2017 около 09:30 главный инженер филиала «Уктус» ЗАО «Барамист-Урал» (лицо ответственное за электрохозяйство) осуществлял осмотр РП-536. В это время бригада наладчиков оборудования выполняла ремонт сетчатого конвейера и позвала главного инженера для решения вопроса замены съёмных пластин сетчатого конвейера. Главный инженер вышел из РП-536, убедившись в отсутствии посторонних людей в помещении распределительной подстанции, закрыл дверь, навесил замок, но не закрыл его на ключ. Далее главный инженер подошёл к месту выполнения ремонтных работ, с которого отсутствует прямая видимость входа в помещение распределительной трансформаторной подстанции РП-536. По результатам расследования установлено, что в 9:45 оператор получения стекловолокна открыл дверь, самовольно вошёл в РП-536 и залез в ячейку № 7, которая находилась под напряжением, в результате чего был смертельно травмирован.		
<b>2. Причины несчастного случая</b> Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в наличии беспрепятственного доступа в помещении подстанции РП-536 (незапертая дверь) – нарушение п. 2.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённым приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированным в Минюсте России 22 января 2003 г. рег. № 4145.		