


УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия:	02.06.2018	<p style="text-align: center;">3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая</p> <p>3.1. Подчинённый персонал ООО «СПЕЦСЕРВИС» ознакомлен с обстоятельствами и причинами данного несчастного случая с оформлением в виде нормативного локального акта под роспись.</p> <p>3.2. Проведён внеплановый инструктаж электро-монтажникам Участка № 1 ООО «СПЕЦСЕРВИС».</p> <p>3.3. Проведена внеочередная проверка знаний электро-монтажникам Участка № 1 ООО «СПЕЦСЕРВИС».</p> <p>3.4. Внесено дополнение в Инструкцию по охране труда для инженера ЭТЛ II категории: пункт «ответственный производитель работ не должен упускать из поля зрения каждого члена бригады, до полного окончания работ в электроустановках и закрытия наряда-допуска».</p> <p>3.5. Проведена внеочередная проверка знаний по охране труда для руководителей и специалистов инженеру-наладчику.</p> <p>3.6. Издан итоговый приказ по результатам расследования смертельного несчастного случая, произошедшего 02.06.2018 на Котельной № 4, ЗРУ – 10кВ с электро-монтажником 5 разряда.</p> <p style="text-align: center;">4. Административные меры, принятые руководителем предприятия (обучение, увольнение, депремирование и т.д.)</p> <p>4.1. Объявлен выговор работнику ООО «СПЕЦСЕРВИС»;</p> <p>4.2. Снижен размер текущей премии причастным к несчастному случаю работникам ООО «СПЕЦСЕРВИС».</p> <p style="text-align: center;">5. Фото с места происшествия</p> 
Наименование организации:	ООО «СПЕЦСЕРВИС»	
Место несчастного случая:	Новый Уренгой, Северная коммунальная зона 3, ОАО УТГ-1, Котельная № 4, ЗРУ 10кВ, ТН-1, яч. № 9 Камера КСО-285 13 НАМИ 035-001 УХП4, ТУ16-674.033-85, № 8371, 10кВ 400А, год выпуска 1989	
Вид происшествия:	Поражение электрическим током	
<p style="text-align: center;">1. Краткое описание несчастного случая</p> <p>02.06.2018 с 9:00 выполнялись работы по замене коммерческого узла учёта электроэнергии. В 11:15 в ЗРУ 10кВ электро-монтажник 5 разряда открыл нижнюю дверь яч. № 9, которая во время производства бригадой работ была закрыта, на штатный болт. Во время работ электро-монтажник уронил личные вещи в техподполье (при осмотре места происшествия под яч. № 9 ЗРУ-10 кВ были обнаружены сотовый телефон, удостоверение по ТБ и ключи от квартиры пострадавшего) и самостоятельно, без предупреждения производителя работ принял решение отвинтить болт и достать упавшие вещи, но не рассчитал близость токоведущих шин, что привело к возникновению электрической дуги. Электро-монтажник был поражён электрическим током, вследствие чего получил электротравму, не совместимую с жизнью.</p> <p style="text-align: center;">2. Причины несчастного случая</p> <p>Нарушение пп. 4.2, 5.7, 5.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н., зарегистрированном в Минюсте России 12 декабря 2013 г. рег № 30593.</p>		