

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия:	12.12.2017	<p style="text-align: center;">4. Административные меры, принятые руководителем предприятия</p> <p>4.1. Издан приказ филиала ОАО «РЖД» «Трансэнерго» о применении дисциплинарных взысканий к начальнику и главному инженеру Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению и за ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей в части необеспечения безопасных условий и охраны труда.</p> <p>4.2. Издан приказ Воронежской дистанции электроснабжения структурного подразделения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника Воронежской дистанции электроснабжения за нарушения п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП и должностной инструкции, а именно неорганизации контроля за безопасным проведением работ в ТП-3 (отсутствие производственной инструкции и инструкции по охране труда для электротехнического персонала (для эксплуатации оборудования ТП)); - о применении дисциплинарного взыскания к начальнику Отрожского района электроснабжения за нарушения п.п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП; п.п. 3.13, 4.2 Правил по ПОТЭЭ; - об объявлении выговора электромонтёру Отрожского района электроснабжения за нарушение п. 1.2.10 ПТЭЭП в части несообщения вышестоящему руководителю о проведении работ не указанных в распоряжении; - об объявлении выговора электромеханику Отрожского района электроснабжения Воронежской дистанции электроснабжения за нарушение должностной инструкции в части неопределения распоряжением мер по временному наложению и снятию заземлений на испытываемую кабельную линию; - об объявлении выговора энергодиспетчеру Воронежской дистанции электроснабжения за нарушение должностной инструкции в части согласования работ по распоряжению без достаточности принятых мер по безопасному выполнению работ.
Наименование организации:	ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»)	
Место несчастного случая:	Помещение РУ - 6 кВ ТП № 3 Воронежской дистанции электроснабжения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»	
Вид происшествия:	Поражение электрическим током	
<p>1. Краткое описание несчастного случая 12.12.2017 года 14:10 в помещении РУ - 6 кВ ТП № 3 электромонтёр воздушных линий сетевого района Отрожка Воронежской дистанции электроснабжения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» при проведении осмотра проник за ограждение ячейки Ф4 и коснулся головой шин, находящихся под напряжением. Вследствие ошибочных действий, электромонтёр получил электротравму, не совместимую с жизнью.</p> <p>2. Причины несчастного случая Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в расширении объёма задания, определённого распоряжением и в допуске электромонтёра по ремонту воздушных линий электропередачи Воронежской дистанции электроснабжения к работам по осмотру ячейки Ф4-6 РУ-6 кВ трансформаторной подстанции №3 (ТП-3) при нерабочем освещении камер КСО ТП-3, без применения средств индивидуальной защиты (защитных касок), не определённых распоряжением, по устному указанию начальником ЭЧС Отрожка, с выдачей ключей от ТП-3 без записи в журнале, при отсутствии производственной инструкции и инструкции по охране труда для электротехнического персонала (для эксплуатации оборудования ТП), чем нарушены требования ст. 22, 212, 214, 215 Трудового кодекса РФ; п.п. 1.2.2, 1.2.6, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,</p>		

утверждённых приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированным Минюстом России 22 января 2003 г. рег. № 4145 (далее – ПТЭЭП); п.п. 3.3, 3.13, 4.11, 4.13, 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 24 июня 2013 г. № 328н, зарегистрированным Минюстом России 12 декабря 2013 г. рег. № 30593 (далее – ПОТЭЭ).

3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая

3.1. Работники Воронежской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» ознакомлены с обстоятельствами и причинами несчастного случая.

3.2. Проведён внеплановый инструктаж по производству работ в ячейках трансформаторных подстанций с причастными работниками Воронежской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

3.3. Проведена внеочередная проверка знаний требований охраны труда и электробезопасности у всех работников Воронежской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

3.4. Разработаны производственные инструкции и инструкции по охране труда для электротехнического персонала при работах на трансформаторных подстанциях.

5. Фото с места происшествия

