

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия:	22.11.2017	4. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 4.1 Обстоятельства и причины данного несчастного случая довести до сведения персонала всех подразделений АО «ЮТЭК – Пыть-Ях»; 4.2 Провести внеплановый инструктаж электротехническому персоналу АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» согласно инструкции по охране труда по основной профессии, по охране труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи; 4.3 Провести техническую учёбу по соблюдению мер безопасности при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи электротехническому персоналу АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»; 4.4 Провести техническую учёбу административно-техническому персоналу АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» по заполнению наряда-допуска для работы в электроустановках согласно Приложению 7 Правил; 4.5 Направить на внеочередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в территориальную комиссию Северо-Уральского управления – председателя, заместителя председателя и членов комиссии по проверке знаний АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»; 4.6 Направить на внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору главного инженера АО «ЮТЭК-Пыть-Ях»; 4.7 Провести внеочередную проверку знаний электротехническому персоналу АО «Пыть-Ях» по разделам I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XVI, XVII, XIX, XX, XXII, XXXVIII Правил. 5. Административные меры, принятые руководителем предприятия (обучение, увольнение, депремирование и т.д.) Провести проверку обозначений и номеров на однолинейных схемах электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы электрооборудования, находящимся в эксплуатации АО «ЮТЭК-Пыть-Ях», на соответствие обозначениям и номерам, выполненных в натуре с восстановлением диспетчерских наименований.
Наименование организации:	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Пыть-Ях»	
Место несчастного случая:	У опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ фидер 1-3-2, расположенная в районе жилых домов (балков) пос. Мамонтово, г. Пыть-Ях по ул. Подлесная, д. 117, Нефтеюганского района, ХМАО-Югра	
Вид происшествия:	Поражение электрическим током	
1. Краткое описание несчастного случая Выдающий наряд-допуск мастер появился на месте проведения работ у опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ фидера 1-3-2, поднял с земли находящийся под напряжением провод СИП, имеющий повреждения изоляции, в результате чего получил электроожоги кистей рук и электротравму, несовместимую с жизнью. 2. Причины несчастного случая 2.1 Нарушение работниками, ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках по наряду, требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированным Минюстом России от 12.12.2013 № 30593 (в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н) (далее - Правила); 2.2 Отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» за соблюдением Правил, ходом выполнения работ в электроустановках; 2.3 Руководителями и специалистами АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» не обеспечено соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, требований правил и норм безопасности. 3. Фото места происшествия		
		

