

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия:	11.10.2017	3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая
Наименование организации:	АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Хабаровские электрические сети» структурное подразделение «Северные электрические сети»	<p>1. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов СП «Северные электрические сети» в соответствии с п.3.3. Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". Ответственный: директор СП «Северные ЭС». Срок: 15.12.2017;</p> <p>2. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда при эксплуатации электроустановок в ЦЭК филиала «ХЭС» АО «ДРСК»: - главному инженеру СП «Северные ЭС». Срок: 15.12.2017;</p> <p>3. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда при эксплуатации электроустановок в комиссии Дальневосточного управления Ростехнадзора: - начальнику сетевого района 3 группы Советско-Гаванского района; - главному инженеру сетевого района 3 группы Советско-Гаванского РЭС; - диспетчеру ОДГ Советско-Гаванского РЭС. Срок: 15.12.2017;</p> <p>4. Направить директора СП «Северные ЭС» и главного инженера СП «Северные ЭС» на внеочередную аттестацию по вопросам требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами (категория Г), согласно Приказу Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" в ЦАК Дальневосточного управления Ростехнадзора, г. Хабаровск. Срок: 31.01.2018;</p> <p>5. Разработать в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» программу проведения дополнительных занятий с оперативным, ремонтным, оперативно-ремонтным персоналом по теме: «Подготовка рабочего места. Первичный и повторный допуск бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску, распоряжению». Организовать проведение занятий в соответствии с утверждённым графиком. При разработке программы дополнительных занятий использовать требования ПОТ ЭЭУ (главы II, IV, V, VI, IX, X, XI, XIII), инструкции «О порядке подготовки и проведения показательного допуска для персонала ОАО «ДРСК» И-СМОЗИОБТ-8.3-01.11-01 (глава 4.2) Срок: 29.12.2017;</p> <p>6. Провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем месте электромонтёра по ремонту ВЛ 4 разряда Советско-Гаванского РЭС СП «Северные ЭС филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» согласно п. 6) ст. 17 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ (карта СОУТ 751 А). Срок: 11.04.2018.</p>
Место несчастного случая:	Высокочастотный заградитель 35 кВ Т2Ф фазы «В», установленный на одиночной стойке, на высоте 3,5 м над уровнем земли, на территории ОРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ «Эгге», принадлежащий «Советско-Гаванскому РЭС» СП «СЭС» филиала «ХЭС» АО «ДРСК» г. Советская-Гавань, район Лесозавод, 20	
Вид происшествия:	Поражение электрическим током	
<p>1. Краткое описание несчастного случая Работник «Советско-Гаванского РЭС» СП «СЭС» филиала «ХЭС» АО «ДРСК» в 11⁵³ 11.10.2017 г. по неустановленной причине, являющийся по наряду-допуску допускающим и производителем работ, до начала проведения работ по наряду-допуску, находясь на территории ОРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ «Эгге», самовольно подошёл к ячейке Т2Ф и поднялся на металлическую стойку высокочастотного заградителя Т2Ф, находящегося под рабочим напряжением, работы на котором не предполагались по наряду-допуску и не планировались. Допустил приближение к находящимся под напряжением, неограждённым токоведущим частям на расстояние менее 0,6 м, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.</p> <p>2. Причины несчастного случая</p> <p>1. Самовольное проведение работ на электротехническом оборудовании, с расширением объёма задания определённого нарядом-допуском - нарушение п.4.2 ПОТ ЭЭУ.</p> <p>2. Не выполнение в полном объёме технических мероприятий обеспечивающих безопасность проведения работ (не ограждены рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, не вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты) - нарушение п.п. 16.1. 23.5. 23.6. 23.7 ПОТ ЭЭУ.</p> <p>3. Перемещение по территории ОРУ 35кВ ПС 35/10 кВ «Эгге» работника, не обслуживающего данную электроустановку без сопровождения — нарушение п.п.3.5 - ПОТ ЭЭУ.</p> <p>4. Приближение к неограждённым токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого (0,6 м для</p>		
<p>4. Административные меры, принятые руководителем предприятия (обучение, увольнение, депремирование и т.д.)</p> <p>1. 12.11.2017 всему персоналу проведены внеплановые инструктажи после несчастного случая. Намечены мероприятия по внеочередным проверкам знаний, по внеочередным аттестациям и по обучению персонала согласно приказу филиала «ХЭС» АО «ДРСК» от 04.12.2017 № 645.</p> <p>2. До 22.12.2017 подготавливается проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности: директора СП «СЭС»; главного инженера СП «СЭС»; ЗГИ по ОТ – начальника службы; начальника сетевого района Советско-Гаванского РЭС; главного инженера сетевого района Советско-Гаванского РЭС; диспетчера ОДГ Советско-Гаванского РЭС; электромонтёров.</p> <p>3. Согласно вынесенным дисциплинарным взысканиям на комиссии по премированию рассматривается вопрос по уменьшению размера премии работникам, указанным в п. 2.</p>		

электроустановок 35кВ) - нарушение п.3.3. ПОТ ЭЭУ.

5. Назначение в наряде-допуске допускающим к производству работ на оборудовании ОРУ 35 кВ работника из числа персонала, не имеющего права обслуживать РУ ПС 35/10 кВ «Эгге» - нарушение п.5.3. 6.15. 6.17 ПОТ ЭЭУ.

6. Непроведение оценки достаточности принятых мер по подготовке рабочего места - нарушение п. 5.8. ПОТ ЭЭУ.

7. Непроведение проверки подготовки рабочего места перед допуском бригады к проведению работ - нарушение п. 10.4. ПОТ ЭЭУ.

5. Фото места происшествия

