

## УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

<b>Дата происшествия:</b>	17.01.2018
<b>Наименование организации:</b>	МУ МПЖКХ Гусь - Железный
<b>Место несчастного случая:</b>	ЦРП – 10 «Елатьма», р.п. Елатьма, Касимовского района Рязанской области
<b>Вид происшествия:</b>	Несчастный случай со смертельным исходом (Поражение электрическим током)

### 1. Краткое описание несчастного случая


При осуществлении единоличного осмотра ячейки № 11 СМВ-10 кВ в ЦРП-10 «Елатьма» начальник Елатомского участка МУ МПЖКХ без включения заземляющих ножей открыл дверцу ячейки и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям 10 кВ, находившимся под напряжением, в результате чего получил электротравму, не совместимую с жизнью.

### 2. Причины несчастного случая

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, в том числе нарушение требований правил и инструкций по охране труда, выразившееся в открытии пострадавшим дверцы высоковольтного оборудования ячейки № 11 без предварительного включения заземляющих ножей. Несмотря на табличку с надписью у рукоятки дверцы ячейки, начальник участка приблизился к находящимся под напряжением, неограждённым токоведущим частям ячейки № 11 СМВ-10 кВ на расстояние менее 0,6 м. Нарушены требования п. 3.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 24 июня 2013 № 328н, зарегистрированным Минюстом России 12 декабря 2013 г. рег. № 30593 (далее – Правила);

эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в отсутствии предусмотренного внутреннего освещения ячейки № 11 ЦРП-10кВ «Елатьма».

### 3. Фото места происшествия



### 4. Мероприятия по устранению причин несчастного случая

- Руководителям и специалистам МУ МПЖКХ Гусь-Железный пройти внеочередную проверку знаний по охране труда, согласно требованиям п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране труда работников организации, утверждённым постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 (далее – Порядок) в срок до 06.03.2018;

- провести внеплановый инструктаж по охране труда всем работникам МУ МПЖКХ Гусь-Железный, занятым на электротехнических работах, с учётом материалов расследования данного несчастного случая в соответствии с п. 2.1.6 Порядка в срок до 06.03.2018;

- рассмотреть результаты расследования данного несчастного случая на совещании с участием руководителей структурных подразделений МУ МПЖКХ Гусь-Железный и заинтересованных должностных лиц организации для принятия решений, направленных на ликвидацию причин и предупреждение несчастных случаев на производстве в соответствии с п. 39 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждённого Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73. Срок: до 06.03.2018;

- в соответствии с требованиями ст. 22, 212 Трудового кодекса РФ, обеспечить безопасность работников при эксплуатации электрооборудования ЦРП-10кВ «Елатьма», восстановить освещение в ячейках КСО. До восстановления обеспечить распорядительным документом по МУ МПЖКХ Гусь-Железный запрет на открытие дверей ячеек для осмотра без отключения и заземления. Срок: до 06.03.2018;

- руководителям подразделений организации усилить контроль за соблюдением требований охраны труда работниками при производстве работ в организации в пределах своих должностных инструкций;

### 5. Извлечённые уроки

Усилить надлежащий контроль со стороны руководителей всех уровней за соблюдением подчинённым персоналом производственной дисциплины при выполнении работ в действующих электроустановках, требований Правил.