

## УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

<b>Дата происшествия:</b>	20.11.2018	<b>3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая</b> <b>3.1</b> Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до сведения всех работников ООО «Смоленскстройэнергоремонт» и ООО «Дорогобужская ТЭЦ». <b>3.2</b> Проведён внеплановый инструктаж по правилам охраны труда со всеми работниками ООО «Смоленскстройэнергоремонт». <b>3.3</b> Усилен контроль должностных лиц ООО «Смоленскстройэнергоремонт» и ООО «Дорогобужская ТЭЦ» за соблюдением работниками требований охраны труда при производстве работе. <b>3.4</b> Проведён внеплановый инструктаж с электротехническим и электротехнологическим персоналом ООО «Смоленскстройэнергоремонт» на тему: «Охрана труда при работе в электроустановках, организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ». <b>3.5</b> Начальник смены электроцеха и мастер по ремонту электрооборудования (ответственный руководитель работ по наряду-допуску) направлены на внеочередную проверку знаний правил работ в электроустановках в территориальную комиссию Центрального управления Ростехнадзора. <b>3.6</b> Генеральный директор ООО «Смоленскстройэнергоремонт» направлен на внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора. <b>3.7</b> Весь электротехнический персонал ООО «Смоленскстройэнергоремонт» обеспечен средствами индивидуальной защиты от термических ожогов при воздействии электрической дуги.
<b>Наименование организации:</b>	ООО «Смоленскстройэнергоремонт»	
<b>Место несчастного случая:</b>	IV секция КРУ – 6 кВ	
<b>Вид происшествия:</b>	Поражение электрическим током	
<b>1. Краткое описание несчастного случая</b> Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда ООО «Смоленскстройэнергоремонт» по наряду-допуску проводил работы по текущему ремонту в КРУ-6 кВ. При подготовке рабочего места электрослесарь приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением, и был смертельно поражён электрическим током.		
<b>2. Причины несчастного случая</b> <b>2.1</b> Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении безопасного выполнения работ по текущему ремонту IV секции КРУ-6кВ и невыполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ. <b>2.2</b> Низкая производственная дисциплина труда. <b>2.3</b> Слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных за безопасность работ. <b>2.4</b> Нарушение технологического процесса электрослесарем по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда, выразившееся в том, что он самовольно, без команды производственного мастера приступил к работе в IV секции КРУ- 6 кВ, защитная шторка которой была снята и находилась внутри ячейки, что повлекло за собой попадание работника под напряжение 6 кВ и получение термических ожогов от действия вольтовой дуги.		<b>4. Административные меры, принятые руководителем предприятия</b> Издан приказа о результатах расследования причин несчастного случая, принятии мер по их устранению, недопущению нарушений требований охраны труда в дальнейшей деятельности и наказания виновных.
		<b>5. Фотографии места происшествия</b> 